


PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM
32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
tel. 33 842 91 00, fax 33 842 91 99

Oświęcim, dnia 8 sierpnia 2017 r.

Znak sprawy:
GM.I.0003.12.2017



P. Koral
10/08/17
JH

Panowie
Stanisław Biernat
Michał Chrzan
Waldemar Łoziński
Jakub Przewoźnik
Radni
Rady Miasta Oświęcim

Odpowiadając na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym, w dniu 27 lipca 2017r. znak: OR.b.0003.50.2017 w sprawie uszkodzenia fontanny w Parku Zasole – wyjaśniam:

Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było zachowanie kierowcy pojazdu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, który obrał nieprawidłową (choć najkrótszą) trasę przejazdu z deptaka/chodnika na ulicę.

Fontanna wykonana w Parku Zasole jest drugą tego typu na terenie miasta Oświęcim. Ogólnie wiadomym jest, że są to konstrukcje, po których nie można jeździć pojazdami mechanicznymi. W dniu 9 maja 2017 r. Pan Andrzej Bojarski Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim uczestniczył w spotkaniu z Radą Osiedla „Zasole”, na którym między innymi poruszony został temat wjeżdżania samochodów do obsługi fontanny oraz terenu. Po tym spotkaniu wydany został ustny zakaz wjazdu w okolice fontanny, a dopuszczony został wjazd na teren Parku po szerokiej alei zaczynającej się od końca parkingu przed blokiem ozn. Więźniów Oświęcimia 45-51.

Fontanna została zrealizowana zgodnie z projektem. Wykonana niecka żelbetowa została przykryta płytami z granitu o grubości 5 cm, spoczywającymi na układzie regulowanych wsporników z tworzywa sztucznego. Płyty granitowe są odpowiednio rozsunięte, aby umożliwić swobodny przepływ wody cyrkulującej w obiegu zamkniętym. Tego rodzaju konstrukcja umożliwia przeniesienie obciążeń od ruchu pieszego, natomiast nie jest przystosowana do ruchu jakichkolwiek pojazdów mechanicznych, choćby z uwagi na ograniczoną nośność samych płyt. Rozwiązania przyjęte przez projektanta zadania opierają się na standardach oraz normach obowiązujących dla tej kategorii budowli i pozwalają na swobodny dostęp do niecki w celu konserwacji lub wymiany urządzeń fontanny, co ma miejsce w trakcie jej eksploatacji.

Brak jest oznakowania pionowego informującego o wyznaczonych trasach dla pojazdów służb technicznych, natomiast służby te przed rozpoczęciem okresu utrzymania i eksploatacji Parku Zasole, zostały odpowiednio poinformowane o zasadach poruszania się po jego terenie. Projekt nie przewidywał zabudowy specjalnego zabezpieczenia przed niekontrolowanym wjazdem samochodu na powierzchnię niecki fontanny.

Każdy pojazd, który wjechałby na teren Parku swobodnym wjazdem od strony wspomnianego parkingu i wyjechałby tą samą drogą nie spowodowałby żadnych strat i uszkodzeń. Wjazd od innej strony jest utrudniony lub wręcz niemożliwy bez uszkodzenia elementów małej architektury lub zieleni.

Pracownika Spółki odpowiedzialnego za uszkodzenie fontanny zwolniono dyscyplinarnie po ustaleniu jego odpowiedzialności za szkodę wymienioną na wstępie, nie zachował On bowiem wymaganej staranności i złamał obowiązujące przepisy. W szerszym aspekcie duży wpływ na podjętą decyzję miała historia szkód wcześniej spowodowanych przez ww. pracownika.

Żaden z pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie został obciążony kosztami związanymi z naprawą fontanny.

Pracownika uznano „winnym” nie od razu, lecz dopiero po wyjaśnieniu okoliczności sprawy, choć nie ulega wątpliwości, iż biorąc pod uwagę stan faktyczny już na wstępie istniało dość mocne domniemanie odpowiedzialności kierowcy za powstałą szkodę, o czym może świadczyć fakt ukarania Go przez interweniujący na miejscu patrol Policji mandatem karnym za nie stosowanie się do przepisów regulujących korzystanie z dróg wewnętrznych lub innych miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta Miasta

mgr Maria Pędrak

Otrzymują:

1. Adresaci,

2. Wydział OR – w miejscu,

3. GM-k. - a/a.