

Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842-91-00, fax 33 842-91-99

Oświęcim, dnia 20 września 2021r.

Znak sprawy:
OR-o.0003.42.2021.V

Pan
Jakub Przewoźnik
Radny Miasta Oświęcim

Nawiązując do odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 12 sierpnia 2021r. znak jak wyżej na interpelację w sprawie remontu mostu Piastowskiego nad rzeką Sołą w Oświęcimiu – przesyłam w załączeniu kserokopię odpowiedzi udzielonej przez Starostę Oświęcimskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta



mgr Krzysztof Kania

Otrzymują:
1. Adresat;
2. Wydz. OR wm;
3. GM aa.

STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU

Oświęcim, dnia 13.09.2021 r.

Znak sprawy: SIR.7126.1.123.2021

GM
17.08.21
[signature]

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM	
KANCELARIA OGÓLNA	
Poz. dziennika koresp. 0.23805.2021	
wpłynęło 16-09-2021	ilość zał.
GM: 7021.7.52.2021.IV	
Nr sprawy	

Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim

W odpowiedzi na pismo znak: GM.7021.7.52.2021.IV z dnia 12.08.2021 r., informuję, iż:

1. Ostatni remont Mostu Piastowskiego na rzece Sole w Oświęcimiu w ciągu ul. Dąbrowskiego (droga powiatowa nr 1892K) odbył się w 2014 r. i obejmował demontaż uszkodzonych dylatacji blokowych, wykonanie nowych dylatacji bitumicznych w miejscu zdemontowanych dylatacji blokowych oraz remont istniejących dylatacji bitumicznych (usunięcie garbów, wybojów oraz zaniżeń).
2. Przeglądy techniczne mostu dokonywane są corocznie. W załączeniu przekazuję kopię ostatniego protokołu z dnia 15.08.2020 r.
3. Planowane jest zabezpieczenie środków finansowych w przyszłym roku na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej kompleksowy remont Mostu Piastowskiego. Następnie po opracowaniu przedmiotowej dokumentacji Powiat Oświęcimski podejmie decyzję dotyczącą realizacji ww. zadania.
4. Zgodnie z załączonym protokołem z przeglądu technicznego mostu z dnia 15.08.2021 r.
5. Jak w pkt 3.

wz. Starosty

[signature]
Ryszard Kobieliński
Wicestarosta

Załączniki:

1. Kopia protokołu z przeglądu technicznego mostu z dnia 15.08.2021 r. – 1 egz.,

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
2. SIR a/a N.T.

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

32-602 Oświęcim ul. St. Wyspiańskiego 10
tel. +48 33/844-96-00 fax. +48 33/844-96-19
NIP: 549-21-97-501, REGON: 000755425



www.powiat.oswiecim.pl

e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl

ePUAP: /sposwiecim/SkrytkaESP

W prowadzonej korespondencji prosimy powoływać się na numer pisma.

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO
NR 1/30004295/2020**

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI):	30004295	5	JAD: POWIAT OŚWIECIMSKI							
2	Nr drogi:	1892K	6	Najbliższa miejscowość: Oświęcim							
3	Kilometraż: 2+828 GPS : 50°02'23.0"N 19°13'06.5"E		7	Rodzaj i nazwa przeszkody: ciek rzeka Soła							
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony		8	Długość obiektu [m]: Szerokość obiektu [m]: 149.69 8.90							

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	NT	WT	PB	NB	-	-	-	-	4	NIE	-
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA	RA	DA	KA	-	-	-	-	4	NIE	-
3	Nawierzchnia jezdni	RA	NA	KA	-	-	-	-	-	4	NIE	-
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	RM	KM	NM	UM	-	-	-	-	3	NIE	-
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS	AS	KS	UB	KB	KZ	-	-	3	NIE	-
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	OB	AB	KB	-	-	-	-	3	NIE	-
7	Urządzenia odwadniające	NA	DA	KS	WS	NS	-	-	-	2	NIE	-
8	Izolacja pomostu	CA	-	-	-	-	-	-	-	2	NIE	-
9	Konstrukcja pomostu	KB	NB	CB	OB	-	-	-	-	3	NIE	-
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB	CB	RB	OB	AB	UB	KZ	-	2	NIE	-
11	Łożyska	NS	AS	KS	-	-	-	-	-	3	NIE	-
12	Urządzenia dylatacyjne	RA	NA	DA	CG	-	-	-	-	2	NIE	-
13	Przyczółki	NB	KB	AB	RB	-	-	-	-	3	NIE	-
14	Filary	NB	KB	AB	RB	-	-	-	-	3	NIE	-
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	UK	-	-	-	-	-	-	3	NIE	-
16	Przeguby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Urządzenia ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Zakotwienia cięgien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Cięgna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Urządzenia obce	AS	KS	NS	-	-	-	-	-	3	NIE	-
22	Mechanizm ruchu przeseł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pylony	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								2.94		
Temperatura [°C]: 22		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								2.00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): nie występują												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): nie występują												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA												
Parametr										Ograniczenia	Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność obiektu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Wysokość skrajni na obiekcie												
6. Skrajnia / światło pod obiektem												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis):												

Kierownik Referatu Inwestycji
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg

Piotr Stawarczyk

Za zgodność kopii z oryginałem

Oświęcim, dnia 13.09.2021

POWIAT OŚWIECIMSKI
STAROSTWO POWIATOWE
w Oświęcimiu
32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
tel. 033/844 96 00, fax 033/ 844 96 19
NIP 549-21-97-501 Regon 072181652


WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Z zaleceń z poprzedniego przeglądu wykonywane były prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu i prace w celu wyeliminowania podstawowych czynników mających bezpośredni wpływ na trwałość konstrukcji.

WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie	-
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	Nie	-
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	Nie	-
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	Nie	-
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie	-
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie	-
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie	-
8. Oznakowanie obiektu	Nie	-
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	Nie	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	Nie	-
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach:	TAK	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU

Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. Sławomir Wróblewski	UAN 7342-31/94, GDDP-DODP-44/94		2020-08-15
2.			

DECYZJA / WNIOSEK* ADMINISTRATORA OBIEKTU

Data :

(pieczęć i podpis)

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA ZARZĄDCY OBIEKTU MOSTOWEGO (wypełniać tylko gdy jest wniosek administratora obiektu):

Data :

(pieczęć i podpis)

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu;
Kierownik Referatu Inwestycji
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg

Piotr Stawarczyk

Za zgodność kopii z oryginałem

Oświęcim, dnia 13. 09. 2021

POWIAT OŚWIĘCIMSKI
STAROSTWO POWIATOWE
w Oświęcimiu
32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
tel. 033/844 96 00, fax 033/ 844 96 19
NIP 549-21-97-501 Regon 072181652