


URZĄD MIASTA  
Oświęcim  
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
Referat-Biuro Rady Miasta  
ul. Jagiełły 25



## INTERPELACJA

**OR.b.0003.27.2016**

**1. Interpelacja złożona:**

Na sesji w dniu 27.04.2016 r.

**2. Zgłaszający:**

Radny: Michał Chrzan

**3. Treść interpelacji:**

w załączeniu.

OR/real. JM

28.04.16

Termin odp. do dn. 05.05.2016  
Kopie odp. OR

Oświęcim, 27.04.2016r.

Michał Chrzan

Radny Rady Miasta Oświęcim

***Pan Janusz Chwierut***  
***Prezydent Miasta Oświęcim***

Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszam interpelację:

W związku z trwającym remontem ulicy Legionów, w tym również Ronda „Solidarności”, w ciągu drogi krajowej 44, pojawiają się pewne problemy, których za bardzo nikt nie wie jak rozwiązać, a może nie chce rozwiązać. Mowa tutaj o zastoiskach wody tworzących się przy zjeździe z ronda w kierunku ulicy Polnej. Oraz fragmentów jezdni, której nikt nie chce wyremontować, typowa „ziemia niczyja”.

Pod koniec poprzedniej kadencji na ten problem zwrócił uwagę radny Henryk Grzybek, który w swojej interpelacji zapytał Pełniącego Funkcje Prezydenta Miasta Oświęcim: „Dzisiaj zwracam się do Pana „Dobry Gospodarzu” i pytam dlaczego żaden z podległych Panu urzędników nie przypilnował żeby: Przy rondzie nie było bajora? Dlaczego odwodnienie warte kilkadziesiąt tysięcy złotych nie spełnia swojej funkcji?”. Na co Pełniący Funkcje Prezydenta Miasta Oświęcim odpowiedział: „Zabudowane krawężniki i wykonane w trakcie przebudowy drogi kratki ściekowe spowodują, że wody opadowe z ul. Polnej zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej.” Dalej Radny zapytał: „Czy obrzeża krawężników przy rondzie zostaną podniesione tak aby woda spływała do kratki ściekowej specjalnie wykonanej do tego celu?” Na to Pełniący Funkcję odpowiedział: „Woda z ul. Polnej spływa do kratek ściekowych zgodnie z założeniami projektowymi. Krawężniki na wlocie ul. Polnej w obręb ronda znajdują się poza zakresem inwestycji prowadzonej przez Miasto. Są zlokalizowane w pasie drogowym drogi krajowej DK 44 i ich regulacji dokona GDDKiA podczas planowanego w najbliższym czasie remontu drogi.”

Przywołując te odpowiedzi chciałbym poinformować, iż pomimo zapewnień ówczesnego Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza Chwieruta, nie

zrobiono nic i tak: zastoiska wody powstają dalej, krawężniki nie zostaną podniesione i fragment zjazdu z ronda w stronę ulicy Polnej również nie zostanie naprawiony, gdyż to nie znajduje się w pasie drogowym DK 44 i nie jest objęte remontem (informacja od pracownika remontującego DK 44).

Dlatego pytam:

1. Kiedy znikną zastoiska wody?
2. Kto jest właścicielem tzw. „ziemi niczyjej”?
3. Kto i kiedy podniesie i wyrówna krawężniki, tak aby woda spływa do kratki ściekowej specjalnie wykonanej do tego celu i przestanie ta rozbieżność ułożenia krawężników być pośmiewiskiem?
4. Czy Prezydent Miasta Oświęcim podoła temu zadaniu, gdyż Pełniącemu Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim niestety się nie udało?

Z poważaniem

