

Oświęcim, dnia 22 października 2024 r.

Znak sprawy:
OR-o.0003.66.2024

Pan
Paweł Plinta
Jakub Przewoźnik
Radni Rady Miasta Oświęcim

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 11 października 2024 r. w sprawie stanu technicznego pomieszczeń Biura Rady Miasta informuję:

W czerwcu br. podjęte zostały czynności zmierzające do usunięcia przyczyny pojawienia się zacieków na ścianie kolankowej w pok. 33. W tym celu wykonana została naprawa połączenia parapetu z ościeżnicą okna, a ponadto firma zewnętrzna wykonała dodatkowe uszczelnienie dachu w rejonie tego okna.

Ogrzewanie w całym budynku działa prawidłowo, lecz ze względu na usytuowanie tych pomieszczeń na poddaszu, straty ciepła, mimo wykonanej izolacji dachu są większe niż na pozostałych kondygnacjach tego budynku. W celu docieplenia pokoi, w ubiegłym roku zakupione zostały dwa elektryczne panele grzewcze, które pracownicy mogą włączać samodzielnie.

Ślady pozostałe po zaciekach zostaną usunięte podczas najbliższego malowania tych pomieszczeń.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydz. OR a/a